



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013604	Driver in snö mellan bågar, altandörr		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013602	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013603	Dörrfoder har svällt nedtill. Mjukfog täcker ej kanten		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	012984	Gångjärn släppt ifrån stomme		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	23 Sep 2020	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11002 (6 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54 kvm + loft 25 kvm
Lägenhet 11002 och 11003



Hus 1 lgh typ 15.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013607	Dimmervred fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013610	Spricka på vägg vid trappan		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013605	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013606	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	013609	Distanser mellan vägg och vangel är synliga		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
6	013608	Missfärgning i spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11003 (5 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54 kvm + loft 25 kvm
Lägenhet 11002 och 11003



Hus 1 lgh typ 15.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013615	Felvänd nätverkskabel		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013613	Bruksfogar i duschdel har blivit djupa. Vassa kanter på kakelplattor.		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013611	Spricka på vägg och i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013612	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	013614	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11004 (3 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11004



Hus 1 lgh typ 17.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013616	Spricka på vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013617	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013618	Lös anslutning till avloppet, tvättställ		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11005 (1 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013619	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11006 (6 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013596	Apunkt-fuktskador på lådfront och DMfront		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013601	Apunkt-fuktskador i kommodlåda		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013599	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013597	Tättningslist i karmbottenstycke har släppt helt, altandörr		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	013598	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
6	013600	Missfärgning i spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11007 (1 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013620	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11008 (3 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013622	Dimmervred fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013621	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013623	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11009 (3 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013628	Gnisselljud från dimmervred		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013626	Spricka i tak vid ventdon		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013627	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11010 (2 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013022	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	23 Sep 2020	
2	013625	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11011 (2 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013630	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013629	Dörrfoder har svällt. Saknas mjukfog		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11012 (6 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013633	Djuptgående bruksfogar i duschdel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013632	Spricka på vägg under fönster samt i smyg ovankant		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013032	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	23 Sep 2020	
4	013631	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	013776	Mjukfog vid handfat släpper		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
Issues without Pushpins								
	013808	Kvavt i lägenheten		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	05 Oct 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11013 (3 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010,
11011, 11012 och 11013



Hus 1 lgh typ 16.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013636	Boende upplever att det är kallt i lgh under vintern		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013635	Djuptgående bruksfog framför wcstol		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013634	Spricka på vägg i fönsterhörn		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 11014 (6 issues)

Hus 1

Etage, våning 1 och 1,5, 3 rok, 67,5 kvm + loft 27 kvm
Lägenhet 11014



Hus 1 lgh typ 18.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013641	Apunkt- fläckiga bruksfogar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013639	Fläckar i fönstersmyg, vänstersida		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013642	Spricka i fönsterhörn högersida		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013638	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	013640	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
6	013637	Rostig brevlåda		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12001 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 52 kvm
Lägenhet 12001, 13001 och 14001



Hus 1 lgh typ 2.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013684	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12002 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 12002 och 12003,
13002 och 13003,
14002 och 14003



Hus 1 lgh typ 4.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013682	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013683	Dörrfoder sväller nedtill. Mjukfog täcker ej kanten		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12003 (3 issues)



Hus 1 lgh typ 4.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013655	Apunkt- boende upplever att handtaget är trögt. Vid besiktningen var handtaget funktionellt		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013654	Bubblor i kromet, dusckblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013656	Glipa mellan golvplattor vid balkongdörr		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12004 (5 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013678	Dimmervred gnisslar		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013679	Bruksfog i golvvinkel har släppt		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013681	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013677	Balkongdörr ej justerad. Svår att stänga		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	013680	Dörrfoder har svällt nedtill. Mjukfog täcker ej kanten		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12005 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013049	Missfärgning i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	23 Sep 2020	
2	013675	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013676	Fog vid handfat har gulnat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12006 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013046	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	23 Sep 2020	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12007 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013674	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013673	Badrumsdörr tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12008 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013670	Bubblor på kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013672	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013671	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12009 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013668	Boende meddelade att sin utomhus ljusslinga slocknar efter 3 månader. Bytt ut flera st. Pratat men el besiktningsman - utredning spänning i uttaget.		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013669	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12010 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013667	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12011 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013666	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12012 (4 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013658	Apunkt- Boende upplever att det kommer in svart damm genom tilluftsdon		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013659	Apunkt- Boende upplever att det kommer in svart damm genom tilluftsdon		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013660	Bubblor på kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013657	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12013 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013662	Apunkt- boende upplever att låset kärvar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013661	Boende upplever att det är kvavt i lägenheten		Open	Cove	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 12014 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 3 rok, 67,5 kvm
Lägenhet 12014, 13014 och 14014



Hus 1 lgh typ 11.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013663	Apunkt-fuktskador på diskbänk och i frysstommen nedtill		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
2	013664	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013665	Svällskador i undersida skåpsstomme		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13001 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 52 kvm
Lägenhet 12001, 13001 och 14001



Hus 1 lgh typ 2.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013717	Fog i takvinkel har släppt		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013718	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013716	Diskbänkslådan är ej justerad. Sticker ut		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13002 (5 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 12002 och 12003,
13002 och 13003,
14002 och 14003



Hus 1 lgh typ 4.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013711	Boende upplever att det är kallt i lgh		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013712	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013714	Kylskåpslucka tar i täcksida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
4	013715	Ytterdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
5	013713	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13003 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 12002 och 12003,
13002 och 13003,
14002 och 14003



Hus 1 lgh typ 4.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013710	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013709	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13005 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 1 1



Hus 1 lgh typ 7.pdf


- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013708	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13006 (4 issues)

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
 Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
 13004, 13006, 13007 och 13012
 14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013706	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013707	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013704	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
4	013705	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13007 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013703	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013807	Fogurfall i golv		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013777	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13008 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013702	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13009 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013699	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013700	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013701	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13010 (5 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013694	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013696	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013698	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
4	013695	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
5	013697	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13011 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 11

Hus 1 lgh typ 7.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013693	Skruv i låscylinder lossar ofta, enligt boende.		Open	Byggbeslag AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013692	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13012 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013691	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13013 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 11

Hus 1 lgh typ 7.pdf

Draft Open Work Completed Ready to Inspect Closed Not Approved In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013689	Spricka i tak		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013690	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 13014 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 3 rok, 67,5 kvm
Lägenhet 12014, 13014 och 14014




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 15

Hus 1 lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013688	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14001 (1 issues)



Hus 1 lgh typ 2.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013743	Dimmervred fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14002 (6 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 12002 och 12003,
13002 och 13003,
14002 och 14003



Hus 1 lgh typ 4.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013738	Apunkt- glipa mellan dörrfoder och vägg		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013739	Apunkt- fuktskador på diskbänkslåda under diskhon		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013740	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
4	013741	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
5	013742	Ytterdörr är ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
6	013086	Golvfaner släppt ifrån bräda		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	24 Sep 2020	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14003 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 12002 och 12003,
13002 och 13003,
14002 och 14003



Hus 1 lgh typ 4.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013737	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14004 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013736	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14005 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013735	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14006 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- KM Klädkammare
- L Låddörr
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggska
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 11

Hus 1 lgh typ 7.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013734	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14007 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14011 1 4012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013733	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14008 (3 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013731	Apunkt- balkongdörr, låser inte upp ordentligt		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013730	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013732	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14009 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013728	Apunkt- urgröpta klinkerfogar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013729	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14010 (2 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013727	Ej besiktigad. Boende vill ej att vi kommer in.		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013726	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14011 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12005, 12006, 12008 och 12010
13005, 13008, 13009, 13010, 13011 och 13013
14004, 14006, 14009 och 14011



Hus 1 lgh typ 7.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013725	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14012 (4 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013724	Kvavt i sovrum		Open	Cove	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
2	013722	Späckelskada under fönsterbänk		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013721	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
4	013723	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14013 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 12004, 12007, 12009, 12011, 12012 och 12013
13004, 13006, 13007 och 13012
14005, 14007, 14008, 14010, 14012 och 14013



Hus 1 lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013720	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 14014 (1 issues)

Hus 1

Våning 2-4, 3 rok, 67,5 kvm
Lägenhet 12014, 13014 och 14014



Hus 1 lgh typ 11.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013719	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15001 (8 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 52 kvm
Lägenhet 15001



Hus 1 lgh typ 3.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013768	Spricka i färg till höger om elskåp		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013769	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013773	Spricka i takvinkel vid radiatorrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
4	013774	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
5	013775	Spricka i takvinkel över dörr		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
6	013772	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
7	013770	Mjukfog vid handfat släpper		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
8	013771	Färgskador i kommodlåda		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15002 (2 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 15002 och 15003



Hus 1 lgh typ 5.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013767	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013766	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15003 (1 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 15002 och 15003



Hus 1 lgh typ 5.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013765	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15004 (1 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013764	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15005 (2 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013762	Apunkt-Svällskador i kökslåda		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013763	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15006 (1 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013761	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15007 (1 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013760	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15008 (1 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013759	Inga fel eller anmärkningar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15009 (2 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013757	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013758	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15010 (3 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013754	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013755	Handdukskrok har släppt		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013756	Duschkörr gnisslar		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15011 (4 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010,
15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013751	Boende upplever att flödet har mindre flöde. Kvavt i lägenheten		Open	Cove	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013750	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013753	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
4	013752	Mjukfogen vid handfat har släppt		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15012 (2 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013748	Spotlight över diskbänk fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013749	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15013 (3 issues)

Hus 1

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012 och 15013



Hus 1 lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013747	Boende upplever att det är väldigt varmt och kvavt i lägenheten		Open	Cove	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013745	Dimmervred fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013746	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 15014 (1 issues)

Hus 1

Våning 5, 3 rok, 67,5 kvm
Lägenhet 15014



Hus 1 lgh typ 12.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013744	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16001 (1 issues)

Hus 1

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 39,5 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16001



Hus 1 lgh typ 9.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013778	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16002 (2 issues)

Hus 1


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kldkammare
- L Llnneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Stådsåp
- SB Sittbänk
- TM Tvåttmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshåld
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013779	Apunkt- små sprickor under fönsterbänk		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013780	Sprickor i smyg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16003 (3 issues)

Hus 1


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskap
- Plats för cykel



14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013781	Felvänt tele uttag		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013782	Slarvig mjukfog runt wc stol efter åtgärd		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013783	Löst räcke. Saknas infästning i golv		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013784	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013786	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013785	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
4	013787	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16005 (1 issues)

Hus 1

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013147	Missfärgning i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	25 Sep 2020	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16006 (4 issues)

Hus 1

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Klädskåp
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskap
- Plats för cykel

14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013790	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013791	Rörelsefog mellan sockel och fasad har släppt		Open	PrimoCon	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013788	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
4	013789	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16007 (1 issues)

Hus 1


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- KM Kylskåp
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskap
- Plats för cykel



14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013792	Radiator fungerar ej under vintern, enligt boende. Boende upplever även att det är kallt i lgh		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16008 (4 issues)

Hus 1


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kåldkammare
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskap
- Plats för cykel



14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013796	Spricka i takvinkel och väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013794	Kromet på duschblandare har släppt		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013793	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
4	013795	Osnygg lagning på trappsteg. 5te steget. Åtgärdad vid 2års besiktning		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16009 (1 issues)

Hus 1


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Klädskåp
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013797	Inga fel eller anmärkningar		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16010 (4 issues)

Hus 1

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Klädkammare
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggska
- Plats för cykel

14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013801	Spricka i takvinklar		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013798	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
3	013799	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
4	013800	Balkongdörr ej justerad. Samt skada i karm		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16011 (1 issues)

Hus 1

Våning 6, 2 rok, 40 kvm
Lägenhet 16004 och 16011



Hus 1 lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013802	Inga fel eller anmärkningar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16012 (1 issues)

Hus 1

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013803	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16013 (1 issues)

Hus 1


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 16002, 16003, 16005, 16006, 16007, 16008,
16009, 16010, 16012 och 16013



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Klädkammare
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



14 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013804	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 1>Lägenhet 16014 (2 issues)

Hus 1

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 51 kvm + loft 22,5 kvm
Lägenhet 16014



Hus 1 lgh typ 13.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013805	Inga fel eller anmärkningar		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	
2	013806	Stående vatten i planteringslådor		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	19 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------


147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21001 (1 issues)

Hus 2

Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 68,5 kvm + loft 27 kvm
Lägenhet 21001



Våning 1




Våning 1,5



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



36 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 12.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013467	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21002 (1 issues)

Hus 2


Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 21002, 21003, 21004, 21005, 21006 och 21007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- OS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 35

Hus 2 Lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013468	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21003 (1 issues)

Hus 2


Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 21002, 21003, 21004, 21005, 21006 och 21007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- OS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 35

Hus 2 Lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013469	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21004 (5 issues)

Hus 2


Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 21002, 21003, 21004, 21005, 21006 och 21007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkämmare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 35

Hus 2 Lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013474	Färgflag på kökshandtag		Open	Marbodal	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013471	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013470	Balkongdörr ej justerad		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013473	Fuktskada i dörrfoder. Mjukfog täcker inte änden		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013472	Begynnande missfärgningar i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21006 (1 issues)

Hus 2


Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 21002, 21003, 21004, 21005, 21006 och 21007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- OS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 35

Hus 2 Lgh typ 11.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013475	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21007 (1 issues)

Hus 2


Etage, våning 1 och 1,5, 2 rok, 54,5 kvm + loft 25,5 kvm
Lägenhet 21002, 21003, 21004, 21005, 21006 och 21007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Fördä
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- OS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 35

Hus 2 Lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013476	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 21008 (1 issues)

Hus 2


Etage, våning 1 och 1,5, 3 rok, 69,5 kvm + loft 27,5 kvm
Lägenhet 21008



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- Kik Klädskåp
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Stådsåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 37

Hus 2 Lgh typ 13.pdf

Draft Open Work Completed Ready to Inspect Closed Not Approved In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013477	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22001 (4 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 68,5 kvm
Lägenhet 22001, 23001 och 24001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städskåp
El	Elcentral	SB	Sittbänk
Frd	Förråd	TM	Tvättmaskin
G	Garderob	TT	Torktumlare
HS	Högsåp	TF	Takfönster
K/F	Kylfrys	U	Ugn
Kk	Klädskammare	ÖS	Överskåp
KM	Kombimaskin	bh	Bröstningshöjd
L	Linneskåp		Sänkt takhöjd
M	Mikro		Väggsåp
PL	Planteringslåda		Plats för cykel
SG	Skjutdörs Garderob		

30 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013478	Trasig ringklocka		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	012919	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
3	013479	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013480	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22002 (3 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Hus 2 Lgh typ 2.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013481	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013483	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013482	Balkongdörr ej justerad		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22003 (5 issues)

Hus 2


Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



26 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 2.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013529	Färgsläpp i tak vid frånluftdon		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013525	Kromet har släppt, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013528	Kromet har släppt, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013526	Balkongdörr ej justerad. Tar i tröskel		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013527	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22004 (1 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013531	Mjukfog vid diskbänk släpper		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22005 (5 issues)

Hus 2


Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



26 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 2.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013486	Apunkt-fuktskador i kökslåda under diskhon och i wc kommod		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013484	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013488	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013485	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013487	Missfärgning i spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22006 (3 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013491	Spricka i kakelplatta i väggvinkel i duschdel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013490	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013492	Balkongdörr ej justerad . Glipa i överkant		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22007 (5 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013493	Kökslampan går ej att släcka. Lampan i vardagsrummet går ej att tända		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013494	Lampputtag över fönster fungerar inte		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013495	Översvämningskyddet läcker vatten		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013497	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013496	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 22008 (13 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 3 rok, 69,5 kvm
Lägenhet 22008, 23008 och 24008




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp |
| El Elcentral | SB Sittbänk |
| Frd Förråd | TM Tvättmaskin |
| G Garderob | TT Torktumlare |
| HS Högsåp | TF Takfönster |
| K/F Kylfrys | U Ugn |
| Kk Klädkammare | ÖS Överskåp |
| KM Kombimaskin | bh Bröstningshöjd |
| L Linneskåp | — Sänkt takhöjd |
| M Mikro | — Väggskåp |
| PL Planteringslåda | — Plats för cykel |
| SG Skjutdörs Garderob | |

32 Studio 256, Göteborg



Hus 2 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013498	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013645	Spricka i stänkskydd vid spishäll noterades vid 2årsbesikt. 5års besk. - sprickan har bättrats med lim och har inte växt. Boende vill inte byta ut stänkskydd. Är nöjd		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
3	013646	Bruksfog i golvvinkel har släppt i duschdel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
4	013648	Spricka i tak vid vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
5	012897	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	21 Sep 2020	
6	013643	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
7	013653	Kranen " vibrerar " när man svänger på kranen		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
8	013644	Sprickor i täcksidor vid köksfläkt		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
9	013649	Balkongdörr ej justerad. Glipa i ovankant		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
10	013650	Låda under diskhon ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
11	013651	Garderobsdörr tar i varandra		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
12	013652	Kylskåpsluckor tar i varandra		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	
13	013647	Missfärgning i spegel nedtill.		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	13 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23001 (2 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 68,5 kvm
Lägenhet 22001, 23001 och 24001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Låddörr
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- Br Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggska
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

Hus 3



30 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013499	kromet har släppt , duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013500	Balkongdörr ej justerad		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23002 (6 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013501	Spricka i tak runt vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013502	Spricka i tak runt vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013505	Kromet har släppt , duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013503	Balkongdörr ej justerad . Glipa i ovankant		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013504	Apunkt - Snemonterad spegel		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
6	013506	Dörr ej justerad. Tar i karmsida		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23003 (1 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Hus 2 Lgh typ 2.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013507	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23004 (3 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städsåp
El Elcentral	SB Sittbänk
Frd Förråd	TM Tvättmaskin
G Garderob	TT Torktumlare
HS Högsåp	TF Takfönster
K/F Kylfrys	U Ugn
Kik Klädkammare	ÖS Översåp
KM Kombimaskin	bh Bröstningshöjd
L Linneskåp	--- Sänkt takhöjd
M Mikro	--- Väggsåp
PL Planteringslåda	--- Plats för cykel
SG Skjutdörs Garderob	

26 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 2.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013508	kromet har släppt , köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013510	Kromet har släppt , duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013509	Dörr ej justerad. Glipa i ovankant		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23005 (2 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 25

Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013512	Kromet har släppt , duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013511	Balkongdörr ej justerad. Glipa i ovankant		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23006 (2 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Hus 2 Lgh typ 2.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013513	Balkongdörr ej justerad.		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013514	Dörr ej justerad		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23007 (6 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013516	Apunkt- skada i ytterdörr		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
2	013520	Apunkt - Låter från frånluftdon		Open	Cove	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013515	Spricka i tak runt vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013517	Spricka i tak runt vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013519	Kromet har släppt , duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
6	013518	Brister i golvlagning mellan golvplattor		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 23008 (5 issues)

Hus 2




Våning 2-4, 3 rok, 69,5 kvm
Lägenhet 22008, 23008 och 24008



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Städsåp |
| El | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kk | Klädskammare | ÖS | Översåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneskåp | | Sänkt takhöjd |
| M | Mikro | | Väggsåp |
| PL | Planteringslåda | | Plats för cykel |
| SG | Skjutdörs Garderob | | |



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012905	Missfärgning i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	21 Sep 2020	
2	013521	Spricka i tak runt vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
3	013522	Lösa skruvar/ gångjärn, garderober		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
4	013523	Balkongdörr ej justerad. Glipa i ovankant		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	
5	013524	Fönster är ej justerade		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24001 (3 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 68,5 kvm
Lägenhet 22001, 23001 och 24001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städskåp
El	Elcentral	SB	Sittbänk
Frd	Förråd	TM	Tvättmaskin
G	Garderob	TT	Torktumlare
HS	Högsåp	TF	Takfönster
K/F	Kylfrys	U	Ugn
Kk	Klädskammare	ÖS	Översåp
KM	Kombimaskin	bh	Bröstningshöjd
L	Linneskåp		Sänkt takhöjd
M	Mikro		Väggsåp
PL	Planteringslåda		Plats för cykel
SG	Skjutdörrsgarderob		

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1,5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1,5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 6.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013553	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013551	Balkongdörr ej justerad		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013552	Spricka i mjukfog vid handfat		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24002 (1 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013550	Fönster ej justerat		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24003 (3 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013548	Apunkt- glipor mellan sockellister och vägg		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	012925	Missfärgning i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
3	013549	Fönster ej justerat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24004 (1 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Hus 2 Lgh typ 2.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013547	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24005 (2 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22004, 22006 och 22007
23002, 23005 och 23007
24002, 24003 och 24005



Hus 2 Lgh typ 1.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013546	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013545	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Work Completed	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24006 (1 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007



Hus 2 Lgh typ 2.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013544	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24007 (8 issues)

Hus 2

Våning 2-4, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 22002, 22003 och 22005
23003, 23004 och 23006
24004, 24006 och 24007




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp |
| El Elcentral | SB Sittbänk |
| Frd Förråd | TM Tvättmaskin |
| G Garderob | TT Torktumlare |
| HS Högsåp | TF Takfönster |
| K/F Kylfrys | U Ugn |
| Kk Klädkammare | ÖS Överskåp |
| KM Kombimaskin | bh Bröstningshöjd |
| L Linneskåp | — Sänkt takhöjd |
| M Mikro | — Väggsåp |
| PL Planteringslåda | — Plats för cykel |
| SG Skjutdörs Garderob | |

26 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 2.pdf

- | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| ● Draft | ● Open | ● Work Completed | ● Ready to Inspect | ● Closed | ● Not Approved | ● In Dispute |
|--|---|--|--|---|--|---|



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013539	Bruksläpp i golvvinkel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013541	Spricka i väggvinkel upptill		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013542	Sprickor i vägg i hall		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	013543	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
5	013536	Spricka på fasad under fönster		Open	PrimoCon	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
6	013537	Spricka i fasadfärg		Open	PrimoCon	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
7	013538	Spricka i karmbottenstycke		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
8	013540	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 24008 (6 issues)

Hus 2



Våning 2-4, 3 rok, 69,5 kvm
Lägenhet 22008, 23008 och 24008



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013532	Apunkt - boende upplever att det blir stopp i avloppet		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013534	Apunkt - trögt handtag. Ej smörjd enligt boende		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013535	Apunkt-fuktskador i lådfront under diskhon		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	012936	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
5	013533	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
6	012934	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25001 (5 issues)

Hus 2

Våning 5, 2 rok, 68,5 kvm
Lägenhet 25001




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 31

Hus 2 Lgh typ 7.pdf

Draft Open Work Completed Ready to Inspect Closed Not Approved In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013556	Eluttag sitter löst		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013557	Spricka i bruksfogar i golvvinkel till h om dörr, framför wcstol		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	012937	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
4	013554	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
5	013555	Mjuk/ smält mjukfog i ovankant stänkskydd under köksfläkt		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25002 (2 issues)

Hus 2



Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 25002, 25003, 25004 och 25005



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 4.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013558	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013559	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25003 (3 issues)

Hus 2

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 25002, 25003, 25004 och 25005




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 4.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013561	Saknas bruksfog under fördelarskåp		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013562	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013560	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25004 (2 issues)

Hus 2

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 25002, 25003, 25004 och 25005



Hus 2 Lgh typ 4.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012942	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
2	013563	Balkongdörr hänger lite		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25005 (4 issues)

Hus 2


Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 25002, 25003, 25004 och 25005



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



28 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 4.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013568	Dimmervred fungerar dåligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013567	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013565	Golvplatta har släppt i hörnet och golv buktar upp till h om tv		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	013566	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25006 (5 issues)

Hus 2

Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 25006 och 25007




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 27

Hus 2 Lgh typ 3.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013570	Trög dörrbroms. Rengjord		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013571	Apunkt- flammiga fönster		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013569	Vred fungerar inte. Går ej att låsa		Open	Byggbeslag AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	013572	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
5	012952	Avvikande färg/behandling på golvbräda (anmält inom 6månader)		Work Completed	RGG	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25007 (2 issues)

Hus 2


Våning 5, 2 rok, 53,5 kvm
Lägenhet 25006 och 25007



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 27

Hus 2 Lgh typ 3.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013574	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013573	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 25008 (4 issues)

Hus 2

Våning 5, 3 rok, 69,5 kvm
Lägenhet 25008




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 33

Hus 2 Lgh typ 9.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013584	Löst dimmervred		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	012955	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
3	013576	Balkongdörr ej justerad. Glipa i ovankant		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	013575	Spricka i handfat		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 26001 (4 issues)

Hus 2


Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 51,5 kvm + loft 22,5 kvm
Lägenhet 26001



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskap
- Plats för cykel



34 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 2 Lgh typ 10.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	012974	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	22 Sep 2020	
2	013686	Spricka i mjukfog vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
3	013687	Balkongdörr ej justerad.		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	
4	013685	Spricka i handfat		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	18 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 26002 (1 issues)

Hus 2

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 26002, 26003, 26004 och 26005




Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp |
| El Elcentral | SB Sittbänk |
| Frd Förråd | TM Tvättmaskin |
| G Garderob | TT Torktumlare |
| HS Högsåp | TF Takfönster |
| K/F Kylfrys | U Ugn |
| KM Klädkammare | ÖS Överskåp |
| KM Kombimaskin | bh Bröstningshöjd |
| L Linneskåp | — Sänkt takhöjd |
| M Mikro | — Väggsåp |
| PL Planteringslåda | — Plats för cykel |
| SG Skjutdörrsgarderob | |

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 29

Hus 2 Lgh typ 5.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013809	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	05 Oct 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 26003 (8 issues)

Hus 2

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 26002, 26003, 26004 och 26005



Hus 2 Lgh typ 5.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013587	Apunkt - Högt ljud från fläkt		Open	Cove	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013589	Apunkt - Högt ljud från fläkt		Open	Cove	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013593	Bristfällig tilluft, enligt boende		Open	Cove	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	013588	Hål i bruksfog i vägg i duschdel		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
5	013590	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
6	013592	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
7	013591	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
8	013586	Sprickor i emaljen, handfat		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 26004 (2 issues)

Hus 2

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 26002, 26003, 26004 och 26005



Hus 2 Lgh typ 5.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013583	Dimmervred fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013585	Sprickor i emaljen, handfat		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 2>Lägenhet 26005 (4 issues)

Hus 2

Etage, våning 6 och 7, 2 rok, 40 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 26002, 26003, 26004 och 26005



Hus 2 Lgh typ 5.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013579	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013582	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
3	013580	Sprickor i emaljen, handfat		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
4	013581	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------


147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31001 (1 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Markplan



Hus 3 Lgh typ 21.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013209	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31002 (2 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013211	Värmereglaget på duschblandaren fungerar ej		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013212	Kylskåpsdörr är ej justerad.		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31003 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013259	Apunkt . Svullen DM lucka		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31004 (1 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021




Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013213	Inga fel eller anmärkningar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31005 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 30,5 kvm + loft 15 kvm
Lägenhet 31005 och 31007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



56 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 18.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013214	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31006 (4 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 39,5 kvm + loft 18 kvm
Lägenhet 31006



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



64 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 26.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013215	Apunkt - Eroderat trycke utvändigt		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013218	Apunkt- boende upplever att det är varmt på andra våningen under sommaren		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
3	013217	Handtag har gått sönder		Open	Marbodal	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
4	013216	Löst handtag		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31007 (2 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 30,5 kvm + loft 15 kvm
Lägenhet 31005 och 31007



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp
El Elcentral	SB Sittbänk
Frd Förråd	TM Tvättmaskin
G Garderob	TT Torktumlare
HS Högsåp	TF Takfönster
K/F Kylfrys	U Ugn
Kk Klädkammare	ÖS Överskåp
KM Kombimaskin	bh Bröstningshöjd
L Linneskåp	--- Sänkt takhöjd
M Mikro	--- Väggsåp
PL Planteringslåda	--- Plats för cykel
SG Skjutdörs Garderob	



56 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 18.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013220	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013221	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31008 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013237	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31009 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013207	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31010 (1 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Hus 3 Lgh typ 21.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013206	Låst. Boende ej hemma.		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31011 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013205	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31012 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 33,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31012



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Länneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskåp
- Plats för cykel



58 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 20.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013300	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31013 (2 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013299	Boende upplever att lägenheten är kall under vintern. Elementen är kalla hela tiden, enligt boende.		Open	Cove	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013298	Bubblor i kromet, duschblandare. Duschslang läcker		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31014 (1 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021




Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013297	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31015 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013296	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31016 (2 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 42 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31016



Hus 3 Lgh typ 27.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013239	Fuktinnehåll på vägg till v. Spricka i taket. Gul fog i väggvinkel till h		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013240	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31017 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 36 kvm + loft 16,5 kvm
Lägenhet 31017



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



60 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 22.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013219	Apunkt - fuktskador på DM lucka		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31018 (1 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 35,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31018



Hus 3 Lgh typ 23.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013309	Inga fel eller anmärkningar		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31019 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013308	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31020 (4 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021




Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013305	Apunkt - Boende upplever mycket oljud från avloppsrör när grannarna spolar		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013306	Apunkt - Utvändigt- trasigt lock eluttag		Closed	Electroteam	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
3	013307	Trasig lampa, ringklocka		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
4	013304	Trögt handtag köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31021 (2 issues)

Hus 3

Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 34,5 kvm + loft 17 kvm
Lägenhet 31001, 31002, 31003, 31004, 31008, 31009,
31010, 31011, 31013, 31014, 31015, 31019,
31020 och 31021




Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 59

Hus 3 Lgh typ 21.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013302	Apunkt- spricka i takvinkel över säng och i takvinkel till h om garderob		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013303	Apunkt- spolningsljud från grannar		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 31022 (1 issues)

Hus 3


Etage. Våning 1 och 1,5, 1 rok, 41 kvm + loft 19 kvm
Lägenhet 31022



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



66 Studio 256, Göteborg

Hus 3 Lgh typ 28.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013301	Serviceällage. Inga fel eller anmärkningar		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32001 (1 issues)

Hus 3


Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32001, 33001 och 34001



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



44 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013222	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32002 (3 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EI Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013226	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013224	Ytterdörr ej justerad. Tar i tröskel		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
3	013225	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32003 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EI Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kl Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013229	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32004 (1 issues)

Hus 3



Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EI Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013232	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32005 (1 issues)



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring



DM	Diskmaskin	ST	Städskåp
El	Elcentral	SB	Sittbänk
Frd	Förråd	TM	Tvättmaskin
G	Garderob	TT	Torktumlare
HS	Högsåp	TF	Takfönster
K/F	Kylfrys	U	Ugn
KM	Klädskammare	ÖS	Överskåp
KM	Kombimaskin	bh	Bröstningshöjd
L	Linneskåp		
M	Mikro		Sänkt takhöjd
PL	Planteringslåda		Väggsåp
SG	Skjutdörrsgarderob		Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013234	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32006 (1 issues)

Hus 3



Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013236	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32007 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 32005 och 32007
33005 och 33007
34005 och 34007
35007




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013235	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32008 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013233	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32009 (2 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Länneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013230	Trasig knapp på ringklockan		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013231	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32010 (2 issues)



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013228	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013227	Lös tätningslist		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32011 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 33 kvm
Lägenhet 32011, 33011, 34011 och 35011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 5.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013223	Spotlight i tak flimrar		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32012 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4 och 6, 1 rok, 31,5 kvm
Lägenhet 32012, 33012, 34012 och 36001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Städsåp |
| El | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kk | Klädskammare | ÖS | Översåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneståp | | |
| M | Mikro | | Sänkt takhöjd |
| PL | Planteringslåda | | Väggsåp |
| SG | Skjutdörrsgarderob | | Plats för cykel |

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 3.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013311	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32013 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013312	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32014 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013332	Dimmerknappen fungerar ej ordentligt		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013330	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013331	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013329	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32015 (3 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013314	Bubblor i kromet, duschblandare samt läckande duschmunstycke		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013313	Svällskador i dörrfoder till h		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013315	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32016 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 41 kvm
Lägenhet 32016, 33016 och 34016



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin

El Elcentral

Frd Förråd

G Garderob

HS Högsåp

K/F Kylfrys

Kik Klädkammare

KM Kombimaskin

L Linnesåp

M Mikro

PL Planteringslåda

SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp

SB Sittbänk

TM Tvättmaskin

TT Torktumlare

TF Takfönster

U Ugn

ÖS Översåp


bh Bröstningshöjd

Sänkt takhöjd

Väggsåp

Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 51

Hus 3 Lgh typ 13.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013319	Spricka i taket vid öppningen		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013316	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013317	Mjukfog vid handfat släpper		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013318	Fönsterbroms har ärgat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013320	Apunkt- mörkare klinkerfogar vid dörren		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013321	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013322	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013323	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32018 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 36 kvm
Lägenhet 32018, 33018 och 34018




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013324	Apunkt-funktskada i kommodlåda		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013325	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32019 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013326	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32020 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013327	Bubblor i taket vid lampan		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013328	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32021 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013334	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013333	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 32022 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 41,5 kvm
Lägenhet 32022, 33022 och 34022



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1,5
- Våning 1
- Garage

Hus 3

- Våning 8
- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1,5
- Våning 1
- Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013335	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33001 (1 issues)

Hus 3


Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32001, 33001 och 34001



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- U Ugn
- OS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



44 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013241	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33002 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013242	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33003 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013243	Spricka i fogen i tak runt vattenrör		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33004 (1 issues)

Hus 3


Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013244	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33005 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 32005 och 32007
33005 och 33007
34005 och 34007
35007




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013246	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013245	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33006 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring


DM Diskmaskin
EI Elcentral
Frd Förråd
G Garderob
HS Högsåp
K/F Kylfrys
KM Kombimaskin
L Linnesåp
M Mikro
PL Planteringslåda
SG Skjutdörs Garderob

ST Städskåp
SB Sittbänk
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
TF Takfönster
U Ugn
ÖS Översåp
bh Bröstningshöjd

--- Sänkt takhöjd
--- Väggsåp
Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013247	Eroderat handtag		Open	Byggbeslag AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33007 (1 issues)





Våning 2-5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 32005 och 32007
33005 och 33007
34005 och 34007
35007

Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013248	Boende öppnar. Inga fel eller anmärkningar. Ingen besiktning utfördes		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33008 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013249	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33009 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013250	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33010 (3 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004



Generell takhåjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EI Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädskammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städsåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Täkfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningsåp
- S Sänkt takhåjd
- V Våggåp
- P Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013252	A-punkt - Sned ljus-knapp på köksfläkten. Full funktion		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013253	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
3	013251	Pushout ligger för långt in. Luckor är svåra att öppna/stänga		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33011 (5 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 33 kvm
Lägenhet 32011, 33011, 34011 och 35011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp |
| El Elcentral | SB Sittbänk |
| Frd Förråd | TM Tvättmaskin |
| G Garderob | TT Torktumlare |
| HS Högsåp | TF Takfönster |
| K/F Kylfrys | U Ugn |
| KM Kombimaskin | ÖS Överskåp |
| L Länneskåp | bh Bröstningshöjd |
| M Mikro | — Sänkt takhöjd |
| PL Planteringslåda | — Väggsåp |
| SG Skjutdörrsgarderob | Plats för cykel |

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 5.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013257	Spotlight närmast spegel slocknar ibland		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
2	013258	Lamporna i lgh släcks i lgh vid användning av borrh. Säkringen går inte		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
3	013254	Spricka i takvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
4	013255	Spricka på vägg		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	
5	013256	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	04 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33012 (5 issues)

Hus 3

Våning 2-4 och 6, 1 rok, 31,5 kvm
Lägenhet 32012, 33012, 34012 och 36001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshåld
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 41

Hus 3 Lgh typ 3.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013340	Boende upplever att det är kallt i lgh. Mätt mitt i lgh 18 grader, enligt boende		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013337	Spricka på vägg, ca 1,4m från golv		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013336	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013339	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
5	013338	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33013 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggskap
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013341	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33014 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- K/M Klädkammare
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013342	Bubblor i taket		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013343	Brister i gummilist, balkongdörr		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013344	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013345	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33015 (3 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013348	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013346	Lös tätningstlist i ovankant		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013347	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33016 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 41 kvm
Lägenhet 32016, 33016 och 34016




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 51

Hus 3 Lgh typ 13.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013349	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013350	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33017 (3 issues)

Hus 3


Våning 2-4, 2 rok, 54,5 kvm
Lägenhet 32017, 33017 och 34017



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 24.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013352	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013351	Mjukfog har släppt vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013353	Trasigt gångjärn		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33018 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 36 kvm
Lägenhet 32018, 33018 och 34018




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 49

Hus 3 Lgh typ 11.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013354	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33019 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
EI Elcentral
Frd Förråd
G Garderob
HS Högsåp
K/F Kylfrys
KM Kombimaskin
L Lånesåp
M Mikro
PL Planteringslåda
SG Skjutdörrsgarderob
ST Städskåp
SB Sittbänk
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
TF Takfönster
U Ugn
Ö Översåp
bh Bröstningshöjd
Sänkt takhöjd
Väggsåp
Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013355	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33020 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Lånesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshåld
- Sänkt takhåld
- Våggåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

Draft Open Work Completed Ready to Inspect Closed Not Approved In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013357	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013356	Spricka och fuktskada i täcksida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33021 (7 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

46 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013362	Låter från dimmervred		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013361	Spricka i takvinkel över luftdon		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013359	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013363	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
5	013360	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
6	013364	Lös tätningslist i ovankant dörrblad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
7	013358	Skada i diskbänk. Felanmäld inom 6mån, enligt boende		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 33022 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 41,5 kvm
Lägenhet 32022, 33022 och 34022



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1,5
- Våning 1
- Garage

Hus 3

- Våning 8
- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1,5
- Våning 1
- Garage



Med reservation för mindre ändringar

54 Studio 256, Göteborg

Hus 3 Lgh typ 16.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013365	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34001 (1 issues)

Hus 3


Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32001, 33001 och 34001



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- U Ugn
- OS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



44 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 6.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013260	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34002 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013261	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34003 (3 issues)



Hus 3 Lgh typ 8.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013262	Droppar vatten via bottenventil		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013263	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
3	013264	Läcker via duschmunstycke		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34004 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013266	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34005 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 32005 och 32007
33005 och 33007
34005 och 34007
35007




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013265	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34006 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013267	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34007 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 32005 och 32007
33005 och 33007
34005 och 34007
35007




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013270	Bubblor i kromet		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013271	Läcker via bottenventil		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
3	013268	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
4	013269	Mjukfog vid diskbänk har släppt		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34008 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013272	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34009 (5 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013275	Apunkt- svullna kommodlådor		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013277	Apunkt- svullna kökslådor		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
3	013273	Övre eluttag fungerar ej		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
4	013274	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
5	013276	Wcdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34010 (3 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013280	Mjukfog har släppt		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013278	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
3	013279	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34011 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 33 kvm
Lägenhet 32011, 33011, 34011 och 35011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 43

Hus 3 Lgh typ 5.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013281	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34012 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4 och 6, 1 rok, 31,5 kvm
Lägenhet 32012, 33012, 34012 och 36001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Städsåp |
| El | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kk | Klädskammare | ÖS | Översåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneskåp | | |
| M | Mikro | | Sänkt takhöjd |
| PL | Planteringslåda | | Väggsåp |
| SG | Skjutdörrsgarderob | | Plats för cykel |

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 3.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013367	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34013 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013368	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34014 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013369	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34015 (3 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013371	Bubblor på kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013372	Bubblor på kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013370	Balkongdörr ej justerad. Tar i karmsida		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34016 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 41 kvm
Lägenhet 32016, 33016 och 34016




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp |
| El Elcentral | SB Sittbänk |
| Frd Förråd | TM Tvättmaskin |
| G Garderob | TT Torktumlare |
| HS Högsåp | TF Takfönster |
| K/F Kylfrys | U Ugn |
| Kik Klädkammare | ÖS Överskåp |
| KM Kombimaskin | bh Bröstningshöjd |
| L Linneskåp | — Sänkt takhöjd |
| M Mikro | — Väggsåp |
| PL Planteringslåda | — Plats för cykel |
| SG Skjutdörrsgarderob | |

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 51

Hus 3 Lgh typ 13.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013373	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34017 (5 issues)

Hus 3


Våning 2-4, 2 rok, 54,5 kvm
Lägenhet 32017, 33017 och 34017



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



62 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 24.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013376	Spotlight flimmar ibland		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013374	Färgskador på lådfront under diskhon runt handtag		Open	Marbodal	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	012755	Crome har bubblat sig på duschblandaren		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	02 Sep 2020	
4	013375	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
5	013377	Rostskador på spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34018 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 36 kvm
Lägenhet 32018, 33018 och 34018




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 49

Hus 3 Lgh typ 11.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013378	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013379	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34019 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



46 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013381	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013382	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013380	Löst dörrfoder		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013383	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34020 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013385	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013386	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013384	Brister i mjukfog vid diskbänk		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013387	Rostskador spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34021 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32002, 32003, 32004, 32006, 32019, 32020 och 32021
33002, 33003, 33004, 33006, 33019, 33020 och 33021
34002, 34003, 34004, 34006, 34019, 34020 och 34021




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3
Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 8.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013388	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013389	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
3	013390	Brister i mjukfog vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
4	013391	Rostfläckar på spegel i nedre kant		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 34022 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-4, 1 rok, 41,5 kvm
Lägenhet 32022, 33022 och 34022



Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1,5
- Våning 1
- Garage

Hus 3

- Våning 8
- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1,5
- Våning 1
- Garage



Med reservation för mindre ändringar

54 Studio 256, Göteborg

Hus 3 Lgh typ 16.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013393	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	
2	013392	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35001 (2 issues)

Hus 3

Våning 5, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35001




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 45

Hus 3 Lgh typ 7.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013284	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013282	Badrumsdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35002 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011




Generell takhöjd 2,90 m



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013283	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35003 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring


DM Diskmaskin
EI Elcentral
Frd Förråd
G Garderob
HS Högsåp
K/F Kylfrys
Kik Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linnesåp
M Mikro
PL Planteringslåda
SG Skjutdörs Garderob
ST Städskåp
SB Sittbänk
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
TF Takfönster
U Ugn
ÖS Översåp
bh Bröstningshöjd
Sänkt takhöjd
Väggsåp
Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1,5
Våning 1
Garage

Hus 3

Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1,5
Våning 1
Garage



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013285	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35004 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011




Generell takhöjd 2,90 m



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013286	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35005 (1 issues)

Hus 3

Våning 5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 35005




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

40 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 2.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013287	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35006 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
El Elcentral
Frd Förråd
G Garderob
HS Högsåp
K/F Kylfrys
Kik Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linnesåp
M Mikro
PL Planteringslåda
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp
SB Sittbänk
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
TF Takfönster
U Ugn
ÖS Översåp
bh Bröstningshöjd


--- Sänkt takhöjd
--- Väggsåp
Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage

Hus 3

Våning 8
Våning 7
Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Våning 1.5
Våning 1
Garage



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013288	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35007 (1 issues)




Våning 2-5, 1 rok, 30,5 kvm
Lägenhet 32005 och 32007
33005 och 33007
34005 och 34007
35007

Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kyllfrys
- KM Kådkammare
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 39

Hus 3 Lgh typ 1.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013289	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35008 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013290	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35009 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- Ö Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013291	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35010 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013293	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013292	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35011 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-5, 1 rok, 33 kvm
Lägenhet 32011, 33011, 34011 och 35011




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 43

Hus 3 Lgh typ 5.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013295	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	
2	013294	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	06 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35012 (3 issues)

Hus 3

Våning 5, 1 rok, 31,5 kvm
Lägenhet 35012




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Städsåp |
| EL | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kik | Klädskammare | ÖS | Översåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneståp | | |
| M | Mikro | | Sänkt takhöjd |
| PL | Planteringslåda | | Väggsåp |
| SG | Skjutdörrsgarderob | | Plats för cykel |

42 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 4.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013396	Lös tätningslist, balkongdörr		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013394	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013395	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35013 (3 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m


Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013398	Tättningslist släpper, balkongdörr		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013397	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013399	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35014 (1 issues)

Hus 3


Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013410	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35015 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013400	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35016 (4 issues)

Hus 3



Våning 5, 1 rok, 41 kvm
Lägenhet 35016



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städskåp
El	Elcentral	SB	Sittbänk
Frd	Förråd	TM	Tvättmaskin
G	Garderob	TT	Torktumlare
HS	Högsåp	TF	Takfönster
K/F	Kylfrys	U	Ugn
Kk	Klädskammare	ÖS	Överskåp
KM	Kombimaskin	bh	Bröstningshöjd
L	Linneskåp		
M	Mikro		Sänkt takhöjd
PL	Planteringslåda		Väggsåp
SG	Skjutdörs Garderob		Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 14.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013402	Apunkt-fuktskador i kökslådor och i kommodlådor i badrum		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013404	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013403	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013401	Fläckar i spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	

A-punkt anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35017 (1 issues)

Hus 3

Våning 5, 2 rok, 54,5 kvm
Lägenhet 35017




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 63

Hus 3 Lgh typ 25.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013405	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35018 (1 issues)

Hus 3


Våning 5-6, 1 rok, 36 kvm
Lägenhet 35018 och 36008



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



50 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 12.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013406	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35019 (2 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011




Generell takhöjd 2,90 m



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013408	Bubblor i kromet, duchblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013407	Missfärgningar i spegel		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35020 (1 issues)

Hus 3


Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013409	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35021 (2 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m



Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013412	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013411	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 35022 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 41,5 kvm
Lägenhet 35022 och 36012




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 55

Hus 3 Lgh typ 17.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013366	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	07 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36001 (1 issues)

Hus 3

Våning 2-4 och 6, 1 rok, 31,5 kvm
Lägenhet 32012, 33012, 34012 och 36001




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Stådsåp |
| El | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kk | Klädskammare | ÖS | Översåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneskåp | | |
| M | Mikro | | Sänkt takhöjd |
| PL | Planteringslåda | | Väggsåp |
| SG | Skjutdörrsgarderob | | Plats för cykel |

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 41

Hus 3 Lgh typ 3.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013434	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36002 (3 issues)



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013436	Lös tätningslist, balkongdörr		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013435	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013437	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36003 (2 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013439	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013438	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36004 (4 issues)

Hus 3

Våning 2-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 32008, 32009, 32010, 32013, 32014 och 32015
33008, 33009, 33010, 33013, 33014 och 33015
34008, 34009, 34010, 34013, 34014 och 34015
35008, 35009 och 35010
36002, 36003 och 36004




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 47

Hus 3 Lgh typ 9.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013440	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013443	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013441	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013442	Fläckar i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36005 (2 issues)

Hus 3

Våning 6, 1 rok, 41 kvm
Lägenhet 36005




Generell takhöjd 2,50 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Städskåp |
| El | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kik | Klädskammare | ÖS | Överskåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneskåp | | |
| M | Mikro | | Sänkt takhöjd |
| PL | Planteringslåda | | Väggsåp |
| SG | Skjutdörrsgarderob | | Plats för cykel |

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 53

Hus 3 Lgh typ 15.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013445	Tättningslist har släppt, balkongdörr		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013444	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36006 (5 issues)

Hus 3

Etage. Våning 6 och 7, 1 rok, 34 kvm + loft 16 kvm
Lägenhet 36006



Generell takhöjd 2,90 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggska
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)

- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1
- Garage

Hus 3

- Våning 8
- Våning 7
- Våning 6
- Våning 5
- Våning 4
- Våning 3
- Våning 2
- Våning 1
- Garage



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 57

Hus 3 Lgh typ 19.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013449	Utelampan har ärgat		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013446	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013448	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013465	Badrumsdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
5	013447	Missfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36007 (7 issues)

Hus 3


Etage. Våning 6 och 7, 2 rok, 54,5 kvm + loft 20 kvm
Lägenhet 36007



Generell takhöjd 2,90 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



Med reservation för mindre ändringar

Studio 256, Göteborg 67

Hus 3 Lgh typ 29.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013415	Utelampan har ärgat		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013414	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013420	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013416	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
5	013417	List i bjälklagskant spänner/ buktar ut		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
6	013418	Fönster ej justerat. Tar i karmbottenstycke		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
7	013419	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36008 (7 issues)

Hus 3


Våning 5-6, 1 rok, 36 kvm
Lägenhet 35018 och 36008



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp |
| EL Elcentral | SB Sittbänk |
| Frd Förråd | TM Tvättmaskin |
| G Garderob | TT Torktumlare |
| HS Högsåp | TF Takfönster |
| K/F Kylfrys | U Ugn |
| Kik Klädkammare | ÖS Överskåp |
| KM Kombimaskin | bh Bröstningshöjd |
| L Linneskåp | — Sänkt takhöjd |
| M Mikro | — Väggskåp |
| PL Planteringslåda | — Plats för cykel |
| SG Skjutdörs Garderob | |



50 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 12.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013422	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013424	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013421	Mjukfog har släppt vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013423	Mjukfog släpper vid bänkskiva		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
5	013425	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
6	013426	Dörr hoppar ur sitt fäste		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
7	013530	Nyansskillnad mellan golvplattor efter en åtgärd utförd december 2020		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	11 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36009 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------------|
| DM | Diskmaskin | ST | Städsåp |
| El | Elcentral | SB | Sittbänk |
| Frd | Förråd | TM | Tvättmaskin |
| G | Garderob | TT | Torktumlare |
| HS | Högsåp | TF | Takfönster |
| K/F | Kylfrys | U | Ugn |
| Kik | Klädskammare | ÖS | Översåp |
| KM | Kombimaskin | bh | Bröstningshöjd |
| L | Linneskåp | | Sänkt takhöjd |
| M | Mikro | | Väggsåp |
| PL | Planteringslåda | | Plats för cykel |
| SG | Skjutdörs Garderob | | |

48 Studio 256, Göteborg



Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013427	Låst. Boende ej hemma		Work Completed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36010 (4 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014, 35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011




Generell takhöjd 2,90 m


Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Hus 1 (hus 2)



Hus 3



Hus 2



Hus 3



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013429	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013430	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013428	Mjukfog släpper vid handfat		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013431	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36011 (1 issues)

Hus 3


Våning 5-6, 1 rok, 34 kvm
Lägenhet 35002, 35003, 35004, 35006, 35013, 35014,
35015, 35019, 35020 och 35021
36009, 36010 och 36011



Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kik Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



48 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 10.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013432	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 36012 (1 issues)

Hus 3

Våning 5-6, 1 rok, 41,5 kvm
Lägenhet 35022 och 36012




Generell takhöjd 2,90 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel

Med reservation för mindre ändringar



Studio 256, Göteborg 55

Hus 3 Lgh typ 17.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013433	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 37001 (6 issues)

Hus 3

Etage. Våning 7 och 8, 2 rok, 62,5 kvm + loft 24 kvm
Lägenhet 37001



Hus 3 Lgh typ 31.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013455	Dimmervred fungerar inte		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013451	Blandare har ärgat vid handtaget		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013452	Bubblor i kromet, duschblandare. Munstycke har ärgat		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013453	Bubblor på kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
5	013454	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
6	013450	MissMissfärgning i spegel nedtill		Open	Vedum	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 37002 (4 issues)

Hus 3



Etage. Våning 7 och 8, 2 rok, 61,5 kvm + loft 23 kvm
Lägenhet 37002, 37003 och 37004



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



68 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 30.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013466	Lös låscylinder		Open	Byggbeslag AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013463	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013464	Bubblor i kromet, köksblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013462	Lös utvändig tröskel		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	





Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 37003 (1 issues)

Hus 3



Etage. Våning 7 och 8, 2 rok, 61,5 kvm + loft 23 kvm
Lägenhet 37002, 37003 och 37004



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörs Garderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



68 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 30.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013461	Låst. Boende ej hemma		Closed	<not set>	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 37004 (4 issues)

Hus 3


Etage. Våning 7 och 8, 2 rok, 61,5 kvm + loft 23 kvm
Lägenhet 37002, 37003 och 37004



Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- El Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högsåp
- K/F Kylfrys
- Kk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linnesåp
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Översåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggsåp
- Plats för cykel



68 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 30.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013459	Sprickor i kakelfogar		Open	Erlings Kakel AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
2	013458	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
3	013457	Badrumsdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	
4	013460	Balkongdörr ej justerad		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------


147529 - Södra Centrum>Besiktning>Hus 3>Lägenhet 37005 (1 issues)

Hus 3

Etage. Våning 7 och 8, 2 rok, 67 kvm + loft 25 kvm
Lägenhet 37005



Våning 7





Våning 8

Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Lofthöjd generellt 2,09 m

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- EL Elcentral
- Frd Förråd
- G Garderob
- HS Högskåp
- K/F Kylfrys
- KM Kylskåp
- L Låddörr
- M Mikro
- PL Planteringslåda
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp
- SB Sittbänk
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- TF Takfönster
- U Ugn
- ÖS Överskåp
- bh Bröstningshöjd
- Sänkt takhöjd
- Väggska
- Plats för cykel



70 Studio 256, Göteborg

Med reservation för mindre ändringar

Hus 3 Lgh typ 32.pdf

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013456	Bubblor i kromet, duschblandare		Open	Radiator VVS AB	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 1>Planritningar>Plan 09 (3 issues)



A-40-1-1090.pdf -

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute




Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013201	Rinningar på isolerskivor i takvinkel mot ytterväggarna		Open	<not set>	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
2	013202	Bpunkt - Saknas galler, kanal i yttervägg mot garage		Open	Cove	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
3	013203	Glipa mellan vägg och ramp vid infart. Problem med vattensamling		Open	PrimoCon	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 2>Planritningar>Plan 50 (2 issues)





Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013577	Trapphusdörr hakar upp sig. Går verkan att stänga eller öppna		Open	Lindelöfs glas AB	8. Garantibesiktning	12 Sep 2023	
2	013200	Läcker in via fasad		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 3>fasader>Söder (1 issues)



Draft Open Work Completed Ready to Inspect Closed Not Approved In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013413	Rost och utfällningar i ovankant dörröppning		Open	PrimoCon	8. Garantibesiktning	08 Sep 2023	



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
-----	----------	-------------	-----------------	--------	---------	------	--------------	----------

147529 - Södra Centrum>Hus 3>Planritningar>Plan 10 (3 issues)



A-40-1-3100.pdf -

- Draft
- Open
- Work Completed
- Ready to Inspect
- Closed
- Not Approved
- In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013195	Spricka i väggvinkel i trapphall i samtliga våningsplan		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
2	013196	Spricka i väggvinkel i samtliga våningsplan		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
3	013199	Lösa durkplåtar vid trapphusdörrar i loftgångarna		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 3>Planritningar>Plan 20 (2 issues)



A-40-1-3200.pdf

Draft Open Work Completed Ready to Inspect Closed Not Approved In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013193	Branddörr svår att ställa upp efter stängning. Draghandtag tar i vägg		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
2	013197	Lös utvändig durkplåt		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 3>Planritningar>Plan 30 (3 issues)



A-40-1-3300.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013191	Lösa kablar vid branddörr		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
2	013192	Fogsläpp i golvskarv vid lgh 33005		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
3	013204	Rinningar på vägg i trapphall. Läcker in via fasad, brister i utvändig mjukfog		Open	Skanska Sverige AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 3>Planritningar>Plan 50 (4 issues)



A-40-1-3500.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013189	Lös el kabel bakom branddörr		Open	Electroteam	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
2	013188	B-punkt - reva i golv. Mattan har släppt lite		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
3	013190	Fogsläpp i golvskarv vid lgh 1410		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
4	013194	Spricka i väggvinkel		Open	Hedlunds Måleri	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	



Pin Issue ID Description Location Detail Status Company Type Date Created Due Date

147529 - Södra Centrum>Hus 3>Planritningar>Plan 60 (6 issues)



A-40-1-3600.pdf

● Draft ● Open ● Work Completed ● Ready to Inspect ● Closed ● Not Approved ● In Dispute



Pin	Issue ID	Description	Location Detail	Status	Company	Type	Date Created	Due Date
1	013182	Saknas mjukfog i golvskarv		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
2	013183	Fogsläpp i golvskarv vid lgh 1501		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
3	013184	Fogsläpp i golvskarv vid lgh 1511		Open	Golv AB	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
4	013185	Sprickor i karm och dörrblad		Open	NorDan	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
5	013186	Lös tätningslist		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	
6	013187	Dörr tar i durkplåt vid stängning		Open	Skanska Snickare	8. Garantibesiktning	24 Aug 2023	